
Bottom Sensors after Bonding
0.000001
0.0000008
0.0000006
0.0000004
0.0000002
0
-0.0000002
Current (A)
0
100
200
300
400
500
600
Voltage (V)
Bottom Sensors after Bonding